

재난화재 감시 CCTV 설치 현황

연번	설치대수	설치장소
1	1	무릉계곡 방고개입구(하천감시)
2	1	북평동주민센터 옥상(하천감시)
3	1	백복령(적설감시)
4	1	맑은물보전센터(적설감시)
5	1	노봉굴다리(침수지역감시)
6	1	북평대구굴다리(침수지역감시)
7	1	대진항 지진해일경보시설
8	1	추암해수욕장 지진해일경보시설
9	1	어달해수욕장 지진해일경보시설
10	1	망상해수욕장 지진해일경보시설
11	1	어달항 지진해일경보시설
12	1	하평마을 지진해일경보시설
13	1	여성회관 지진해일경보시설
14	1	환경관리사업소(재난감시)
15	1	목호동 14지구(사면감시)
16	1	목호동 14지구(사면감시)
17	1	초록봉 정상
18	1	심곡동 석두골
19	1	백복령 중턱
20	1	용정동 동해초교옆
21	1	대구동 만리사뒷산
	21	계